

thermOweld

Cable a Superficie de Hierro Fundido

THERMOMOLD Tipo CS-5

Soldadura de cable horizontal terminal a superficie de acero vertical.


El tipo CS-5 es utilizado para conexiones terminales horizontales de cable de cobre a superficie horizontal de acero fundido. Nótese que el cable esta pegado a la superficie.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #6 hasta #1.

Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO CS-5			
CALIBRE DEL CABLE ◆★	MOLDE ESTÁNDAR ☼		
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
#6 Sol	M-1613	3 †	25 CI
#6	M-1614	3 †	25 CI
#4 Sol	M-1615	3 †	45 CI
#4	M-1616	3 †	45 CI
#2 Sol	M-1617	3 †	45 CI
#2	M-1618	3 †	45 CI
#1 Sol	M-1619	3 †	65 CI
#1	M-1620	3 †	65 CI



- ◆ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.
- † Se suministra con herraje incluido. Si no se requiere de herraje, especifique el número de molde adicionando el sufijo "G".
- ☼ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld.
- ★ Para alambre de cobre sólido #10 o menores, utilice el molde M-1613 en conjunto con un casquillo de cobre A-200.
Para alambre de cobre sólido #8 y para alambre o cable de cobre concéntrico #10 utilice un molde M-1615 en conjunto con un casquillo de cobre A-208.
Para alambre de cobre #8 sólido o trenzado, utilice un molde M-1616 en conjunto con un casquillo de A-201.

NO utilice la conexión tipo CS-5 en tuberías para tierras (ASTM A-74-82). Se deberá de realizar una prueba en un corte de la tubería utilizada para determinar la posibilidad de daño por efectos metalúrgicos.

SOLDADURA A TUBERÍA HORIZONTAL

Para soldadura a tubería horizontal de hierro fundido, deberá de adicionarse el diámetro al número de molde. Para soldar cable #1 trenzado a una tubería horizontal de hierro fundido de 6", el número de molde sería M-1620-6. Para soldar cable #1 o menor a una tubería horizontal de hierro fundido de 14" y mayores, utilice un molde plano.