


thermOweld Cable a Superficie de Acero



THERMOMOLD Tipo CS-1


Soldadura de cable horizontal a superficie de acero horizontal.

El tipo CS-1 es utilizado para conexiones terminales horizontales de cable de cobre a cualquier superficie horizontal de acero. Nótese que el cable está separado de la superficie. El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres 1/0 hasta 1000 MCM. Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO CS-1					
CALIBRE DEL CABLE ♦	MOLDE ESTANDAR			MOLDE DE USO RUDO (Agregar "-H" al número de molde)	
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	CLAVE PRECIO	CARGA
1/0	M-644	4	90	4	150
2/0	M-645	4	90	4	150
3/0	M-646	4	115	4	200
4/0	M-647	4	115	4	200
250 MCM	M-648	4	115	4	200
300 MCM	M-649	4	150	4	250
350 MCM	M-650	4	200	5	2-150
500 MCM	M-652	4	200	5	2-150
750 MCM	M-653	5	2-150	5	500
1000 MCM	M-654	5	2-200	5	3-200

♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.



THERMOMOLD Tipo CS-8

Soldadura de cable horizontal a superficie de acero horizontal

El tipo CS-8 es utilizado para conexiones terminales horizontales de cable de cobre a cualquier superficie horizontal de acero. Nótese que el cable está pegado a la superficie. El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #6 hasta 1000 MCM. Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO CS-8					
CALIBRE DEL CABLE ♦	MOLDE ESTANDAR			MOLDE DE USO RUDO (Agregar "-H" al número de molde)	
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	CLAVE PRECIO	CARGA
#6	M-628	3 †	45	4	65
#4	M-629	3 †	45	4	65
#2	M-630	3 †	45	4	90
#1	M-631	3 †	65	4	115
1/0	M-7146	4	90	Para Moldes de Uso Rudo Usar Tipo CS-1	
2/0	M-7075	4	90		
3/0	M-2199	4	115		
4/0	M-6114	4	115		
250 MCM	M-2200	4	115		
300 MCM	M-2506	4	150		
350 MCM	M-2507	4	200		
500 MCM	M-2509	4	200		
750 MCM	M-2542	5	2-150		
1000 MCM	M-2511	5	2-200		

♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.

† Se suministra con herraje incluido. Si no se requiere de herraje, especifique el número de molde adicionando el sufijo "G".

SOLDADURA A TUBERÍA HORIZONTAL

Para soldadura a tubería horizontal, deberá de adicionarse el diámetro al número de molde. Para soldar cable 4/0 trenzado a una tubería horizontal de 6", el número de molde sería M-647-6. Para soldar cable #1 o menores a tuberías de 14" y mayores, utilice un molde de superficie plana. Para cables 1/0 y mayores, utilice moldes de superficie plana solo en tuberías de 30" y mayores.